

丹凤县竹林关万人千吨（石槽沟）饮用水安全状况信息

为了强化社会监督，保护饮用水源，保证饮水安全，保障人体健康，根据《陕西省水污染防治工作方案》要求，现将2024年第三季度丹凤县竹林关万人千吨（石槽沟）饮用水水源地水质状况公布如下：

丹凤县竹林关万人千吨（石槽沟）饮用水水源地水质状况公布表（第三季度）

水源名称（监测点位）	水源类型	水源地水质			存在问题	整改情况
		监测项目（个数）	达标情况	超标指标及超标倍数		
丹凤县竹林关万人千吨（石槽沟）饮用水水源地	地表水	109	达标	—	无	无
备注	1.执行标准：水源地水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 2.数据来源：水源地水质监测数据由县环境分局提供。 3.无超标指标填“—”。					

说明：水源地水质监测选取 1 个采样点位，为竹林关万人千吨（石槽沟）饮用水水源地，监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的 28 项，每季度监测 1 次，由中陕核工业集团综合分析测试有限公司负责监测。